Estojo para articulador



bio·art
soluções inteligentes

CE

MANUAL DO USUÁRIO

Índice

1-Introdução..... **01**

2-Conteúdo da embalagem..... **01**

3-Instalação..... **01**

4-Instruções de uso..... **02**

5-Problemas e soluções..... **02**

6-Manutenção e limpeza..... **03**

7-Especificações técnicas..... **03**

8-Simbologia..... **03**

9-Termo de garantia e assistência técnica..... **04**

10-Assistência técnica autorizada..... **05**

11-Representante autorizado na Europa..... **05**

1Introdução

Obrigado por escolher um produto Bio-art.
O estojo plástico para articulador foi desenvolvido exclusivamente para acomodar e proteger os Articuladores e arcos faciais da
Bio-Art. Seu projeto visa garantir durante o transporte e no armazenamento a integridade e a precisão destes equipamentos.
Todo o estojo é injetado em Polipropileno garantindo dessa forma precisão, segurança e qualidade ao produto.

2Conteúdo da Embalagem

O estojo plástico montado é composto dos seguintes itens:
Fundo, tampa, tampa do compartimento interno, alça para transporte e dois fechos laterais.



3Acomodação Interna

A acomodação interna dos articuladores e acessórios é intuitiva com figuras de orientação estampadas nas faces internas do fundo e da tampa. Para melhor compreensão oriente-se pelas figuras abaixo.





4 Instruções de Uso

Mesmo com a proteção que o estojo plástico oferece aos equipamentos devidamente acomodados no seu interior, alguns cuidados no manuseio devem ser observados:

1. Ao fechar o estojo, certifique que o os dois fechos laterais estejam devidamente travados;

2. Ao transportar o estojo segure sempre pela alça e na posição horizontal e certifique-se que os conteúdos internos estejam bem acomodados e travados através das torres e travas internas do estojo, idealizadas para essa finalidade;

3. Evite quedas e não exponha o estojo a luz solar direta e nem à alta temperatura;

4. O estojo plástico não é a prova d´água, oferece apenas proteção contra respingos de água;

5. Não utilize o estojo para outra finalidade além da que foi projetado.

5 Problemas e Soluções

PROBLEMAS	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O estojo não fecha corretamente com impossibilidade de travar os fechos laterais.	Equipamentos mal acomodados internamente.	Verifique a acomodação interna dos objetos e feche a tampa verificando se a mesma encaixa livremente no fundo do estojo.
Os fechos laterais travam, porém se abrem com muita facilidade.	O fecho lateral está defeituoso ou danificado.	Contate a Assistência Técnica Autorizada.
	Tampa ou o fundo do estojo danificados.	Contate a Assistência Técnica Autorizada.
Alça de transporte solta da tampa do estojo.	Quebra dos pinos de fixação da alça.	Contate a Assistência Técnica Autorizada para substituição da alça.

6 Manutenção e Limpeza

1-Nenhuma manutenção deve ser executada pelo usuário, utilize sempre uma assistência técnica autorizada;
2-Para a limpeza não use solventes, detergentes ou produtos químicos, utilize apenas um pano macio levemente úmido;
3-Não utilize objetos metálicos ou cortantes para a limpeza de qualquer parte.



Atenção:
Evite deixar o estojo sob luz solar ou luz artificial intensa, nessas condições, após um período de tempo a cor branca sofrerá alterações.

7 Especificações Técnicas

- Todas as partes plásticas do estojo, incluindo os fechos laterais e a alça de transporte, são injetados em Polipropileno (PP) reciclável;
- A alça de transporte é composta de duas partes sobrepostas fixadas entre si por três parafusos de aço zincados;
- O fecho lateral é composto de duas partes plásticas e sua junção é através de um eixo metálico de latão.
- Peso do Estojo montado: 0,600 Kg

8 Simbologia

 *Consultar Instruções para Uso*	 *Atenção!*	 *Número de Série*	 *Código do Modelo*
 *Representante Autorizado na Comunidade Européia*	 *Data de Fabricação*	 *Dados do Fabricante*	 *Manter em local seco*
 *Este lado para cima*	 *Frágil*	 *Empilhamento Máximo*	

9 Termos de garantia e assist. técnica

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

• Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
• A reclamação seja acompanhada da respectiva Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número serial do produto;
• O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
• O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

Limitações da garantia:
• Desgaste natural de peças;
• Mau-uso, quedas ou sinistros;
• Transporte inadequado;
• Reparo por pessoas não autorizadas;
• Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
• Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
• Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:
BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará
CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502
CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113
www.bioart.com.br

IO Assistência Técnica Autorizada

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site:
www.bioart.com.br

II Representante Aut. na Europa

EC REP

Obelis s.a.
Boulevard Général Wahis 53
1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2.732.59.54
Fax: +(32) 2.732.60.03
E-mail: mail@obelis.net

Rev: CMAN2241 - Set/2018

bio·art
soluções inteligentes

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502
www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos